

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ 2К 4:1

РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ



ХОРОШО
ПЕРЕМЕШАТЬ



17-22°C



1.4 - 1.6 мм
1.8 - 2.6 bar



2-3
слоя



30 мин / 60°C
16 ч / 20°C



10 мин
при 20°C



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для точечного, локального и полного ремонта существующих заводских и ремонтных покрытий
- Подходит в качестве финишного покрытия

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Превосходная укрывистость • Высокая прочность покрытия • Легкость нанесения и переходов	• Устойчивость к воздействию внешних условий • Низкий расход
---	--

ОСНОВАНИЕ

Акриловые грунты MEGAMIX	Провести сухую машинную обработку наждачной бумагой: предварительно: P320–P360 отделочно: P400–P500 или серым абразивным полотном Альтернативно, можно шлифовать вручную мокрым по мокрому: предварительно: P600 отделочно: P800 Обезжирить поверхность.
Существующая отделка OEM	Провести сухую машинную обработку наждачной бумагой P400–P500 или серым абразивным полотном. Старательно обезжирить поверхность.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Акриловая эмаль MEGAMIX 2K 4:1	4
Отвердитель эмали акриловой MEGAMIX 4:1	1
Разбавитель HOTZ или MEGAMIX для базовых эмалей, металликов и акриловых систем	10%

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуется наносить акриловую эмаль MEGAMIX при температуре выше 16°C и влажности не выше 75%	
Сопло	1,4–1,6 мм
Давление	1,8–2,6 бар
Расстояние до поверхности	15–20 см

НАНЕСЕНИЕ

Рабочая вязкость	Вязкость при 20°C по вискозиметру ВЗ-4 в зависимости от цвета: 17–22 с
Нанесение	2–3 слоя или до получения желательной степени укрывистости. Межслойная выдержка – 10 минут
Толщина покрытия	35–40 мкм
Жизнеспособность смеси	не менее 4 часов при 20°C
Расход	70–120 гр/м²

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

	20°C	60°C
Высыхание на отлип	2 часа	15 минут
Рабочая твердость	16 часов	30 минут
Полная твердость	5 дней	60 минут +1 день при 20°C